

  
789080601  
**BGY****Anno 2015: decolli notturni per pista 28**

Presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono in vigore le cosiddette Noise Abatement Procedures, che regolano le procedure di tutti gli aeromobili in partenza e in atterraggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico sugli abitati circostanti il sedime aeroportuale, confermando le limitazioni già in essere relative alla fascia notturna 23-06, salvo operazioni autorizzate per condizioni meteorologiche avverse, particolari condizioni di traffico aereo o ragioni di sicurezza operativa.

La presenza di queste disposizioni consente ad ENAC di sanzionare i vettori aerei a seguito di comprovata inosservanza delle norme.

Vengono di seguito riportati i decolli autorizzati in accordo con quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, dal mese di Gennaio 2015:

Si segnala che a causa di eventi meteorologici avversi, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volo SRR6497 decollo ore 23:17 locali del 09/01/2015;  
volo BCS7800 decollo ore 23:33 locali del 09/01/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 23:59 locali del 09/01/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:06 locali del 31/03/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 23:48 locali del 31/03/2015;  
volo BCS7331 decollo ore 00:19 locali del 01/04/2015;  
volo BCS960 decollo ore 00:25 locali del 01/04/2015;  
volo BCS7437 decollo ore 00:32 locali del 01/04/2015;  
volo BCS7586 decollo ore 00:34 locali del 01/04/2015;  
volo DHK7101 decollo ore 00:39 locali del 01/04/2015;  
volo FR4845 decollo ore 00:42 locali del 01/04/2015;  
volo BCS7583 decollo ore 03:12 locali del 01/04/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:00 locali del 01/04/2015;  
volo QY7476 decollo ore 23:46 locali del 01/04/2015;  
volo QY960 decollo ore 23:56 locali del 01/04/2015;  
volo QY7437 decollo ore 23:58 locali del 01/04/2015;  
volo D07101 decollo ore 00:04 locali del 02/04/2015;  
volo QY7331 decollo ore 00:13 locali del 02/04/2015;  
volo QY7586 decollo ore 00:22 locali del 02/04/2015;  
volo FR6130P decollo ore 00:22 locali del 02/04/2015;  
volo S66497 decollo ore 00:22 locali del 02/04/2015;  
volo QY7476 decollo ore 00:22 locali del 02/04/2015;  
volo QY960 decollo ore 00:22 locali del 03/04/2015;  
volo QY7437 decollo ore 00:22 locali del 03/04/2015;  
volo QY7331 decollo ore 00:22 locali del 03/04/2015;  
volo D07101 decollo ore 00:22 locali del 03/04/2015;  
volo QY7586 decollo ore 00:22 locali del 03/04/2015;  
volo QY7476 decollo ore 23:30 locali del 13/05/2015;  
volo QY960 decollo ore 23:58 locali del 13/05/2015;  
volo QY7437 decollo ore 00:05 locali del 14/05/2015;  
volo QY7331 decollo ore 00:08 locali del 14/05/2015;  
volo D07101 decollo ore 00:26 locali del 14/05/2015;  
volo QY7586 decollo ore 00:26 locali del 14/05/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:30 locali del 03/07/2015;  
volo RYR80ZX decollo ore 23:58 locali del 03/07/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 00:05 locali del 04/07/2015;  
volo BCS7101 decollo ore 00:08 locali del 04/07/2015;  
volo BCS7517 decollo ore 00:26 locali del 04/07/2015;  
volo BCS7586 decollo ore 00:26 locali del 04/07/2015;  
volo U23449 decollo ore 00:30 locali del 09/08/2015;  
volo QY959 decollo ore 01:58 locali del 10/08/2015;  
volo AZ8801 decollo ore 00:05 locali del 16/08/2015;  
volo W63382 decollo ore 00:08 locali del 16/08/2015;  
volo GMI457 decollo ore 04:26 locali del 18/08/2015;  
volo FR9061 decollo ore 23:19 locali del 13/11/2015;  
volo FR4733 decollo ore 23:25 locali del 13/11/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:30 locali del 13/11/2015;  
volo FR4525 decollo ore 23:36 locali del 13/11/2015;  
volo FR4845 decollo ore 00:00 locali del 13/11/2015;  
volo QY131 decollo ore 00:11 locali del 13/11/2015;  
volo QY307 decollo ore 00:15 locali del 13/11/2015;  
volo QY133 decollo ore 00:39 locali del 13/11/2015;  
volo QY361 decollo ore 00:46 locali del 13/11/2015;  
volo FAH7552 decollo ore 02:46 locali del 16/11/2015;  
volo IAM3191 decollo ore 03:21 locali del 16/11/2015;  
volo QY7424 decollo ore 04:14 locali del 16/11/2015;  
volo RAC9000 decollo ore 04:41 locali del 16/11/2015;  
volo QY7022 decollo ore 04:48 locali del 16/11/2015;  
volo QY7860 decollo ore 04:51 locali del 16/11/2015;  
volo QY5706 decollo ore 05:02 locali del 16/11/2015;  
volo S66498 decollo ore 05:07 locali del 16/11/2015;  
volo QY9614 decollo ore 05:13 locali del 16/11/2015;  
volo S64733 decollo ore 23:12 locali del 16/11/2015;  
volo FR4733 decollo ore 23:18 locali del 16/11/2015;  
volo QY7809 decollo ore 23:29 locali del 16/11/2015;  
volo QY131 decollo ore 23:36 locali del 16/11/2015;  
volo QY135 decollo ore 00:13 locali del 17/11/2015;  
volo QY961 decollo ore 00:21 locali del 17/11/2015;  
volo FAH390 decollo ore 00:27 locali del 17/11/2015;  
volo DHK548 decollo ore 00:33 locali del 17/11/2015;  
volo QY133 decollo ore 00:45 locali del 17/11/2015;  
volo QY7331 decollo ore 00:52 locali del 17/11/2015;  
volo QY322 decollo ore 04:36 locali del 17/11/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:22 locali del 17/11/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:30 locali del 17/11/2015;  
volo QY131 decollo ore 23:50 locali del 17/11/2015;  
volo FAH390 decollo ore 00:04 locali del 18/11/2015;  
volo QY7331 decollo ore 00:20 locali del 18/11/2015;  
volo DHX307 decollo ore 00:24 locali del 18/11/2015;  
volo QY961 decollo ore 00:28 locali del 18/11/2015;  
volo QY133 decollo ore 00:31 locali del 18/11/2015;  
volo QY322 decollo ore 02:29 locali del 18/11/2015;  
volo FAH7552 decollo ore 05:42 locali del 18/11/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:20 locali del 03/12/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:25 locali del 03/12/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:43 locali del 03/12/2015;  
volo QY131 decollo ore 23:49 locali del 03/12/2015;  
volo QY961 decollo ore 23:59 locali del 03/12/2015;  
volo QY135 decollo ore 00:11 locali del 04/12/2015;  
volo FR4197 decollo ore 00:19 locali del 04/12/2015;  
volo QY7331 decollo ore 00:23 locali del 04/12/2015;  
volo ES307 decollo ore 00:27 locali del 04/12/2015;  
volo QY133 decollo ore 00:30 locali del 04/12/2015;  
volo BCS5706 decollo ore 05:00 locali del 07/12/2015;  
volo BCS7022 decollo ore 04:46 locali del 07/12/2015;

  
**BGY**  
**S.A.C.B.O.**

789080601

BGY

volo BCS809P decollo ore 05:02 locali del 07/12/2015;  
volo CGF7863 decollo ore 23:05 locali del 21/12/2015;  
volo ABR131 decollo ore 23:10 locali del 21/12/2015;  
volo BCS961 decollo ore 23:15 locali del 21/12/2015;  
volo FAH390 decollo ore 23:18 locali del 21/12/2015;  
volo BCS135 decollo ore 23:22 locali del 21/12/2015;  
volo DHX307 decollo ore 23:27 locali del 21/12/2015;  
volo BCS7331 decollo ore 23:30 locali del 21/12/2015;  
volo BCS133 decollo ore 23:34 locali del 21/12/2015.

Si segnala che a causa di congestione del traffico aereo generatasi sull'Area Terminale di Milano, onde evitare l'accumularsi di ulteriori ritardi nelle operazioni di decollo ed atterraggio e ridurre il disagio acustico causato dagli aeromobili sia in attesa a terra sia in volo, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volo SRR6497 decollo ore 23:07 locali del 14/01/2015;  
volo FR7748 decollo ore 23:09 locali del 15/01/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:08 locali del 19/01/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:09 locali del 21/01/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:04 locali del 26/01/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:20 locali del 28/01/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:06 locali del 18/02/2015;  
volo ambulanza CITATION 560 decollo ore 23:17 locali del 18/02/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 20/02/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:11 locali del 16/03/2015;  
volo W63382 decollo ore 23:12 locali del 04/04/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:03 locali del 07/04/2015;  
volo FR8095 decollo ore 23:09 locali del 08/04/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:25 locali del 08/04/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:15 locali del 12/04/2015;  
volo SRR6197 decollo ore 23:03 locali del 16/04/2015;  
volo FR8095 decollo ore 23:13 locali del 16/04/2015;  
volo FR6130 decollo ore 23:23 locali del 16/04/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:14 locali del 05/05/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:19 locali del 05/05/2015;  
volo FR6130P decollo ore 23:09 locali del 21/05/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:09 locali del 23/05/2015;  
volo FR5984 decollo ore 23:18 locali del 31/05/2015;  
volo FR193 decollo ore 23:03 locali del 03/06/2015;  
volo SRR6197 decollo ore 23:10 locali del 03/06/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:04 locali del 09/06/2015;  
volo RYR5984 decollo ore 23:19 locali del 09/06/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:22 locali del 15/06/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 23:28 locali del 15/06/2015;  
volo ambulanza (militare) IAM4610 decollo ore 23:28 locali del 17/06/2015;  
volo FR4886 decollo ore 23:31 locali del 17/06/2015;  
volo QY7476 decollo ore 23:45 locali del 17/06/2015;  
volo DIICE decollo ore 23:52 locali del 17/06/2015;  
volo FAH7437 decollo ore 00:01 locali del 18/06/2015;  
volo BCS960 decollo ore 00:02 locali del 18/06/2015;  
volo DHK7101 decollo ore 00:11 locali del 18/06/2015;  
volo BCS7586 decollo ore 00:18 locali del 18/06/2015;  
volo SRR6497 decollo ore 23:06 locali del 18/06/2015;  
volo RYR6366 decollo ore 23:09 locali del 18/06/2015;  
volo SUA542 decollo ore 23:19 locali del 04/07/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:26 locali del 04/07/2015;  
volo FR4886 decollo ore 23:15 locali del 27/07/2015;  
volo VY4503 decollo ore 23:11 locali del 01/08/2015;  
volo FR5984 decollo ore 23:09 locali del 04/08/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 23:20 locali del 04/08/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 23:21 locali del 05/08/2015;  
volo FR6130P decollo ore 23:04 locali del 06/08/2015;  
volo BCS7476 decollo ore 23:24 locali del 06/08/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:24 locali del 15/08/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:04 locali del 18/08/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:06 locali del 19/08/2015;  
volo QY830 decollo ore 23:15 locali del 19/08/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:34 locali del 20/08/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:30 locali del 27/08/2015 ;  
volo FR6366 decollo ore 23:14 locali del 27/08/2015;  
volo FR6130P decollo ore 23:18 locali del 27/08/2015;  
volo SRR65401 decollo ore 23:11 locali del 01/09/2015;  
volo S66401 decollo ore 23:09 locali del 02/09/2015;  
volo FR8095 decollo ore 23:20 locali del 10/09/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:21 locali del 10/09/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:04 locali del 11/09/2015;  
volo FAH863P decollo ore 23:24 locali del 11/09/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:24 locali del 16/09/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:03 locali del 02/10/2015;  
volo FR5203 decollo ore 23:08 locali del 02/10/2015;  
volo FR6366 decollo ore 23:17 locali del 04/10/2015;  
volo SRR7831 decollo ore 23:09 locali del 06/10/2015;  
volo SRR6401 decollo ore 23:20 locali del 13/10/2015;  
volo FR4015 decollo ore 23:10 locali del 14/10/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:03 locali del 27/11/2015;  
volo S66497 decollo ore 23:09 locali del 01/12/2015;  
volo SWT7921 decollo ore 23:07 locali del 03/12/2015;  
volo BCS131 decollo ore 23:25 locali del 23/12/2015;  
volo RYR9061 decollo ore 23:11 locali del 23/12/2015;  
volo FR4845 decollo ore 23:10 locali del 28/12/2015.

BGY

S.A.C.B.O.