

789080601

BGY

## Anno 2014: decolli notturni per pista 28

Presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono in vigore le cosiddette Noise Abatement Procedures, che regolano le procedure di tutti gli aeromobili in partenza e in atterraggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico sugli abitati circostanti il sedime aeroportuale, confermando le limitazioni già in essere relative alla fascia notturna 23-06, salvo operazioni autorizzate per condizioni meteorologiche avverse, particolari condizioni di traffico aereo o ragioni di sicurezza operativa. La presenza di queste disposizioni consente ad ENAC di sanzionare i vettori aerei a seguito di comprovata inosservanza delle norme.

Vengono di seguito riportati i decolli autorizzati in accordo con quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, dal mese di Gennaio 2014:

Si segnala che a causa di eventi meteorologici avversi, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volò BCS959 decollo ore 23:05 locali del 02/01/2014;  
volò BCS7424 decollo ore 23:06 locali del 02/01/2014;  
volò BCS7552 decollo ore 23:07 locali del 02/01/2014;  
volò BCS811P decollo ore 23:08 locali del 02/01/2014;  
volò BCS959 decollo ore 00:47 locali del 13/01/2014;  
volò BCS811P decollo ore 02:21 locali del 13/01/2014;  
volò BCS7552 decollo ore 02:48 locali del 13/01/2014;  
volò BCS7424 decollo ore 04:21 locali del 13/01/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:06 locali del 15/01/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:36 locali del 15/01/2014;  
volò BCS960 decollo ore 00:08 locali del 16/01/2014;  
volò BCS7337 decollo ore 00:14 locali del 16/01/2014;  
volò BCS7101 decollo ore 00:22 locali del 16/01/2014;  
volò BCS7333 decollo ore 00:38 locali del 16/01/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 20/01/2014;  
volò RYR604E decollo ore 23:07 locali del 20/01/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:35 locali del 20/01/2014;  
volò BCS960 decollo ore 00:03 locali del 21/01/2014;  
volò BCS7337 decollo ore 00:23 locali del 21/01/2014;  
volò BCS7331 decollo ore 00:27 locali del 21/01/2014;  
volò BCS7333 decollo ore 00:38 locali del 21/01/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:40 locali del 21/01/2014;  
volò BCS960 decollo ore 23:47 locali del 26/02/2014;  
volò D07101 decollo ore 00:10 locali del 27/02/2014;  
volò BCS7331 decollo ore 00:02 locali del 27/02/2014;  
volò BCS7337 decollo ore 00:18 locali del 27/02/2014;  
volò BCS7533 decollo ore 00:29 locali del 27/02/2014;  
volò BCS802 decollo ore 00:38 locali del 21/03/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:09 locali del 21/03/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 23:09 locali del 21/03/2014;  
volò BCS7101 decollo ore 00:15 locali del 22/03/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 23:01 locali del 31/03/2014;  
volò QY7476 decollo ore 23:51 locali del 31/03/2014;  
volò QY960 decollo ore 00:03 locali del 01/04/2014;  
volò BCS7101 decollo ore 00:23 locali del 01/04/2014;  
volò QY7337 decollo ore 00:12 locali del 01/04/2014;  
volò QY7331 decollo ore 00:15 locali del 01/04/2014;  
volò QY7333 decollo ore 00:24 locali del 01/04/2014;  
volò QY7331 decollo ore 00:23 locali del 02/04/2014;  
volò QY7333 decollo ore 00:28 locali del 02/04/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 23:05 locali del 14/04/2014;  
volò FR6367 decollo ore 23:09 locali del 14/04/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:07 locali del 14/06/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:10 locali del 14/06/2014;  
volò FR5984 decollo ore 23:02 locali del 14/06/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:04 locali del 14/06/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:12 locali del 07/07/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:22 locali del 02/08/2014;  
volò VLS28 decollo ore 23:27 locali del 02/08/2014;  
volò BCS7333 decollo ore 00:12 locali del 03/08/2014;  
volò RYR2363 decollo ore 00:59 locali del 03/08/2014;  
volò SVB02 decollo ore 01:26 locali del 03/08/2014;  
volò FR9174 decollo ore 23:12 locali del 20/08/2014;  
volò RYR6367 decollo ore 23:22 locali del 21/08/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:24 locali del 22/08/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:27 locali del 21/08/2014;  
volò DHK7101 decollo ore 00:10 locali del 22/08/2014;  
volò BCS7886 decollo ore 00:59 locali del 23/08/2014;  
volò RYR98GR decollo ore 23:29 locali del 10/09/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:46 locali del 10/09/2014;  
volò SRR6401 decollo ore 00:18 locali del 11/09/2014;  
volò BCS7331 decollo ore 00:24 locali del 11/09/2014;  
volò BCS7437 decollo ore 00:27 locali del 22/10/2014;  
volò BCS7333 decollo ore 00:33 locali del 22/10/2014;  
volò BCS886 decollo ore 00:34 locali del 22/10/2014;  
volò BCS7583 decollo ore 02:23 locali del 22/10/2014;  
volò BCS7563 decollo ore 02:23 locali del 22/10/2014;  
volò ISS7001 decollo ore 05:28 locali del 22/10/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:35 locali del 22/10/2014;  
volò BCS7586 decollo ore 00:38 locali del 23/10/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 00:23 locali del 23/10/2014;  
volò S0465 decollo ore 02:30 locali del 17/12/2014;  
volò RNO11 decollo ore 02:41 locali del 17/12/2014;  
volò QY7583 decollo ore 02:52 locali del 17/12/2014;  
volò SRR6401 decollo ore 23:12 locali del 19/12/2014;  
volò SRR7905 decollo ore 23:32 locali del 19/12/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 23:37 locali del 19/12/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 00:13 locali del 21/01/2014;  
volò BCS853 decollo ore 00:26 locali del 20/12/2014;  
volò BCS7517 decollo ore 00:36 locali del 20/12/2014;  
volò RYR9061 decollo ore 23:11 locali del 21/12/2014;  
volò RYR8095 decollo ore 23:34 locali del 21/12/2014;  
volò MNL7602 decollo ore 04:44 locali del 22/12/2014;  
volò BCS7022 decollo ore 04:49 locali del 22/12/2014;  
volò BCS7063 decollo ore 04:35 locali del 22/12/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 05:20 locali del 22/12/2014;  
volò RYR938N decollo ore 23:02 locali del 22/12/2014;  
volò RYR607A decollo ore 23:05 locali del 22/12/2014;  
volò RYR776R decollo ore 23:09 locali del 22/12/2014;  
volò SRR6401 decollo ore 23:12 locali del 22/12/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:18 locali del 22/12/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 00:00 locali del 23/12/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 00:08 locali del 23/12/2014;  
volò BCS7517 decollo ore 00:16 locali del 23/12/2014;  
volò ABR7437 decollo ore 00:23 locali del 23/12/2014;  
volò DHK7101 decollo ore 00:24 locali del 23/12/2014;  
volò BCS7331 decollo ore 00:31 locali del 23/12/2014;  
volò BCS960 decollo ore 00:48 locali del 23/12/2014;  
volò BCS7583 decollo ore 02:40 locali del 23/12/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:03 locali del 23/12/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 00:00 locali del 24/12/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 00:24 locali del 24/12/2014;  
volò BCS960 decollo ore 00:32 locali del 24/12/2014;  
volò ABR7437 decollo ore 00:39 locali del 24/12/2014;  
volò DHK7101 decollo ore 00:41 locali del 24/12/2014;  
volò BCS7331 decollo ore 00:56 locali del 24/12/2014.

Si segnala che a causa di congestione del traffico aereo generatosi sull'Area Terminale di Milano, onde evitare l'accumularsi di ulteriori ritardi nelle operazioni di decollo ed atterraggio e ridurre il disagio acustico causato dagli aeromobili sia in attesa a terra sia in volo, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volò FR4197 decollo ore 23:15 locali del 25/01/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:07 locali del 05/02/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:07 locali del 11/02/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 17/02/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:14 locali del 17/02/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:10 locali del 01/03/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:01 locali del 03/03/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:27 locali del 03/03/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:16 locali del 09/03/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:08 locali del 11/03/2014;  
volò BCS7573 decollo ore 23:53 locali del 11/03/2014;  
volò QY7396 decollo ore 23:07 locali del 12/03/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:29 locali del 12/03/2014;  
volò S66497 decollo ore 23:04 locali del 13/03/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:32 locali del 18/03/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:44 locali del 18/03/2014;  
volò BCS 825 decollo ore 00:00 locali del 19/03/2014;  
volò BCS5201 decollo ore 00:04 locali del 19/03/2014;  
volò BCS7337 decollo ore 00:13 locali del 19/03/2014;  
volò BCS7331 decollo ore 00:23 locali del 19/03/2014;  
volò BCS7333 decollo ore 00:32 locali del 19/03/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:01 locali del 19/03/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 19/03/2014;  
volò SRR6197 decollo ore 23:01 locali del 27/03/2014;  
volò FR6367 decollo ore 23:45 locali del 30/03/2014;  
volò FR6367 decollo ore 23:06 locali del 16/04/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:11 locali del 17/04/2014;  
volò QY7476 decollo ore 23:30 locali del 17/04/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 23:01 locali del 21/04/2014;  
volò BCS7396 decollo ore 23:18 locali del 22/04/2014;  
volò QVA22 decollo ore 23:15 locali del 22/04/2014;  
volò WZ23009 decollo ore 23:01 locali del 23/04/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:03 locali del 23/04/2014;  
volò WZ244WT decollo ore 23:17 locali del 23/04/2014;  
volò QY7476 decollo ore 23:27 locali del 24/04/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:33 locali del 24/04/2014;  
volò QY7396 decollo ore 23:11 locali del 02/05/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:18 locali del 02/05/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:01 locali del 03/05/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:20 locali del 09/05/2014;  
volò BCS802 decollo ore 23:30 locali del 09/05/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:04 locali del 09/06/2014;  
volò RYR4275 decollo ore 23:03 locali del 15/06/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:09 locali del 15/06/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:04 locali del 17/06/2014;  
volò S66497 decollo ore 23:05 locali del 19/06/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 26/06/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:17 locali del 26/06/2014;  
volò S66497 decollo ore 23:10 locali del 30/06/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:21 locali del 01/07/2014;  
volò LG698 decollo ore 23:04 locali del 23/07/2014;  
volò FR6367 decollo ore 23:04 locali del 23/07/2014;  
volò S66497 decollo ore 23:18 locali del 23/07/2014;  
volò QY7396 decollo ore 23:15 locali del 24/07/2014;  
volò BCS7196 decollo ore 23:06 locali del 29/07/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:07 locali del 29/07/2014;  
volò FR6367 decollo ore 23:19 locali del 29/07/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:13 locali del 06/08/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:09 locali del 11/08/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:27 locali del 11/08/2014;  
volò FR41886 decollo ore 23:10 locali del 18/08/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:21 locali del 24/08/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:19 locali del 01/09/2014;  
volò RYR4197 decollo ore 23:26 locali del 01/09/2014;  
volò RYR4197 decollo ore 23:17 locali del 04/09/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:23 locali del 04/09/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:13 locali del 06/09/2014;  
volò RYR44WT decollo ore 23:15 locali del 07/09/2014;  
volò RYR98GR decollo ore 23:15 locali del 14/09/2014;  
volò S66401 decollo ore 23:29 locali del 16/09/2014;  
volò BCS7476 decollo ore 23:38 locali del 18/09/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:04 locali del 17/09/2014;  
volò FR6367 decollo ore 23:11 locali del 21/09/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:18 locali del 21/09/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:03 locali del 21/09/2014;  
volò BCS852 decollo ore 23:01 locali del 26/09/2014;  
volò RYR44WT decollo ore 23:12 locali del 27/09/2014;  
volò RYR188ZV decollo ore 23:10 locali del 28/09/2014;  
volò RYR44WT decollo ore 23:16 locali del 28/09/2014;  
volò BCS8510 decollo ore 23:12 locali del 03/10/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:17 locali del 03/10/2014;  
volò FR4197 decollo ore 23:14 locali del 05/10/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:15 locali del 18/11/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:06 locali del 24/11/2014;  
volò BCS812 decollo ore 23:05 locali del 01/12/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:17 locali del 01/12/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 02/12/2014;  
volò QY8609 decollo ore 23:07 locali del 03/12/2014;  
volò SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 03/12/2014;  
volò SRR7905 decollo ore 23:08 locali del 10/12/2014;  
volò FR4015 decollo ore 23:11 locali del 18/12/2014.

Si segnala che a causa di esigenze operative, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volò BCS7333 decollo ore 00:53 locali del 11/03/2014;  
volò QY960 decollo ore 00:03 locali del 09/04/2014;  
volò BCS801 decollo ore 00:05 locali del 09/04/2014;  
volò QY5201 decollo ore 00:10 locali del 09/04/2014;  
volò QY7437 decollo ore 00:15 locali del 09/04/2014;  
volò QY7331 decollo ore 00:30 locali del 09/04/2014;  
volò QY7486 decollo ore 00:32 locali del 09/04/2014;  
volò PMC02 decollo ore 23:22 locali del 02/05/2014.

BGY

S.A.C.B.O.