



789080601



BGY

**Anno 2016: decolli notturni per pista 28**

Presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono in vigore le cosiddette Noise Abatement Procedures, che regolano le procedure di tutti gli aeromobili in partenza e in atterraggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico sugli abitati circostanti il sedime aeroportuale, confermando le limitazioni già in essere relative alla fascia notturna 23-06, salvo operazioni autorizzate per condizioni meteorologiche avverse, particolari condizioni di traffico aereo o ragioni di sicurezza operativa.

La presenza di queste disposizioni consente ad ENAC di sanzionare i vettori aerei a seguito di comprovata inosservanza delle norme.

Vengono di seguito riportati i decolli autorizzati in accordo con quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, dal mese di Gennaio 2016:

Si segnala che a causa di eventi meteorologici avversi, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volo QY322 decollo ore 05:00 locali del 12/01/2016;  
volo 3O458 decollo ore 04:46 locali del 12/01/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:53 locali del 02/02/2016;  
volo FAH390 decollo ore 00:01 locali del 03/02/2016;  
volo BCS961 decollo ore 00:06 locali del 03/02/2016;  
volo DHK307 decollo ore 00:10 locali del 03/02/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 00:18 locali del 03/02/2016;  
volo ABR133 decollo ore 00:20 locali del 03/02/2016;  
volo BCS322 decollo ore 01:50 locali del 03/02/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:28 locali del 03/02/2016;  
volo BCS961 decollo ore 23:51 locali del 03/02/2016;  
volo FAH390 decollo ore 00:01 locali del 04/02/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 00:07 locali del 04/02/2016;  
volo DHK307 decollo ore 00:08 locali del 04/02/2016;  
volo ABR133 decollo ore 00:21 locali del 04/02/2016;  
volo BCS7552 decollo ore 05:26 locali del 10/02/2016;  
volo AG885 A decollo ore 23:15 locali del 14/02/2016;  
volo FR9061 decollo ore 23:27 locali del 02/03/2016;  
volo AG131 decollo ore 23:52 locali del 02/03/2016;  
volo QY961 decollo ore 23:56 locali del 02/03/2016;  
volo QY390 decollo ore 00:13 locali del 03/03/2016;  
volo QY7331 decollo ore 00:22 locali del 03/03/2016;  
volo DO307 decollo ore 00:49 locali del 03/03/2016;  
volo QY133 decollo ore 00:10 locali del 03/03/2016;  
volo BCS958 decollo ore 00:46 locali del 06/03/2016;  
volo BCS7804 decollo ore 02:29 locali del 06/03/2016;  
volo BCS7552 decollo ore 03:02 locali del 06/03/2016;  
volo BCS 131 decollo ore 23:47 locali del 13/04/2016;  
volo BCS 961 decollo ore 00:03 locali del 14/04/2016;  
volo BCS 390 decollo ore 00:06 locali del 14/04/2016;  
volo BCS 733 decollo ore 00:11 locali del 14/04/2016;  
volo BCS 133 decollo ore 00:25 locali del 14/04/2016;  
volo DHK 307 decollo ore 00:50 locali del 14/04/2016;  
volo I-GGLB decollo ore 03:44 locali del 04/05/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:43 locali del 11/05/2016;  
volo W61952 decollo ore 23:09 locali del 14/05/2016;  
volo FR6876 decollo ore 23:11 locali del 14/05/2016;  
volo FR9061 decollo ore 23:16 locali del 14/05/2016;  
volo FR3219 decollo ore 23:20 locali del 14/05/2016;  
volo FR6366 decollo ore 23:27 locali del 14/05/2016;  
volo FR9061 decollo ore 23:46 locali del 14/05/2016;  
volo FR7748 decollo ore 23:52 locali del 14/05/2016;  
volo FR8095 decollo ore 00:14 locali del 15/05/2016;  
volo FR4886 decollo ore 00:17 locali del 15/05/2016;  
volo QY131 decollo ore 23:47 locali del 08/06/2016;  
volo RYR4886 decollo ore 23:59 locali del 13/06/2016;  
volo BCS961 decollo ore 00:29 locali del 14/06/2016;  
volo BCS131 decollo ore 00:33 locali del 14/06/2016;  
volo BCS390 decollo ore 00:38 locali del 14/06/2016;  
volo DHK307 decollo ore 00:43 locali del 14/06/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 00:49 locali del 14/06/2016;  
volo BCS133 decollo ore 00:54 locali del 14/06/2016;



BGY



S.A.C.B.O.

volo SRR6401 decollo ore 01:19 locali del 14/06/2016;  
volo RYR78RT decollo ore 01:56 locali del 14/06/2016;  
volo BCS322 decollo ore 02:03 locali del 14/06/2016;  
volo RYR64JR decollo ore 23:29 locali del 14/06/2016;  
volo SRR6401 decollo ore 23:45 locali del 14/06/2016;  
volo WZZ2GA decollo ore 23:48 locali del 14/06/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:50 locali del 14/06/2016;  
volo RYR15NA decollo ore 00:02 locali del 15/06/2016;  
volo RYR55HB decollo ore 00:06 locali del 15/06/2016;  
volo RYR74HA decollo ore 00:12 locali del 15/06/2016;  
volo BCS961 decollo ore 00:14 locali del 15/06/2016;  
volo BCS390 decollo ore 00:24 locali del 15/06/2016;  
volo RYR67E decollo ore 00:27 locali del 15/06/2016;  
volo DHK307 decollo ore 00:29 locali del 15/06/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 00:31 locali del 15/06/2016;  
volo RYR4886 decollo ore 00:38 locali del 15/06/2016;  
volo RYR79JD decollo ore 00:41 locali del 15/06/2016;  
volo BCS133 decollo ore 00:44 locali del 15/06/2016;  
volo RYR63UZ decollo ore 01:06 locali del 15/06/2016;  
volo RYR45SV decollo ore 01:08 locali del 15/06/2016;  
volo RYR14FY decollo ore 01:16 locali del 15/06/2016;  
volo BCS322 decollo ore 01:43 locali del 15/06/2016;  
volo FR6366 decollo ore 23:30 locali del 25/07/2016;  
volo QY7331 decollo ore 00:38 locali del 26/07/2016;  
volo B28508 decollo ore 23:26 locali del 31/07/2016;  
volo RYT4733 decollo ore 23:34 locali del 31/07/2016;  
volo RYR4886 decollo ore 23:37 locali del 31/07/2016;  
volo RYR6366 decollo ore 23:41 locali del 31/07/2016;  
volo AP998P decollo ore 00:07 locali del 01/08/2016;  
volo FR4015 decollo ore 23:39 locali del 10/08/2016;  
volo FR3898 decollo ore 23:58 locali del 10/08/2016;  
volo FR8095 decollo ore 00:00 locali del 11/08/2016;  
volo FR9065 decollo ore 00:22 locali del 11/08/2016;  
volo FR4845 decollo ore 00:24 locali del 11/08/2016;  
volo FR7801 decollo ore 00:28 locali del 11/08/2016;  
volo SRR6497 decollo ore 00:31 locali del 11/08/2016;  
volo FAH390 decollo ore 00:40 locali del 11/08/2016;  
volo BCS131 decollo ore 00:53 locali del 11/08/2016;  
volo DHK307 decollo ore 01:00 locali del 11/08/2016;  
volo BCS133 decollo ore 01:07 locali del 11/08/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 01:12 locali del 11/08/2016;  
volo RYR67ED decollo ore 23:22 locali del 17/08/2016;  
volo SRR6497 decollo ore 23:30 locali del 17/08/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:37 locali del 17/08/2016;  
volo SRR6497 decollo ore 23:26 locali del 18/08/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:38 locali del 18/08/2016;  
volo BCS961 decollo ore 00:22 locali del 19/08/2016;  
volo BCS133 decollo ore 00:26 locali del 19/08/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 00:34 locali del 19/08/2016;  
volo BCS307 decollo ore 00:36 locali del 19/08/2016;  
volo SRR6401 decollo ore 23:01 locali del 17/10/2016;  
volo FR4886 decollo ore 23:26 locali del 17/10/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:48 locali del 17/10/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:03 locali del 12/12/2016;  
volo FR4733 decollo ore 23:20 locali del 12/12/2016;  
volo QY137 decollo ore 23:29 locali del 12/12/2016;  
volo QY131 decollo ore 23:51 locali del 12/12/2016;  
volo FAH390 decollo ore 00:00 locali del 13/12/2016;  
volo QY961 decollo ore 00:08 locali del 13/12/2016;  
volo D0307 decollo ore 00:12 locali del 13/12/2016;  
volo QY7331 decollo ore 00:21 locali del 13/12/2016;  
volo QY133 decollo ore 00:32 locali del 13/12/2016;  
volo QY322 decollo ore 01:59 locali del 13/12/2016;  
volo 3O456 decollo ore 02:18 locali del 13/12/2016;  
volo QY7552 decollo ore 05:24 locali del 13/12/2016;  
volo D0809P decollo ore 05:58 locali del 13/12/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:08 locali del 13/12/2016;  
volo FR9061 decollo ore 23:15 locali del 13/12/2016;  
volo QY131 decollo ore 23:41 locali del 13/12/2016;  
volo FAH390 decollo ore 00:12 locali del 14/12/2016;  
volo QY961 decollo ore 00:17 locali del 14/12/2016;  
volo EY9842 decollo ore 00:21 locali del 14/12/2016;  
volo QY7331 decollo ore 00:32 locali del 14/12/2016;  
volo QY133 decollo ore 00:39 locali del 14/12/2016;



volo QY322 decollo ore 02:03 locali del 14/12/2016;  
volo QY7805 decollo ore 04:18 locali del 14/12/2016;  
volo QY7552 decollo ore 04:26 locali del 14/12/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:03 locali del 14/12/2016;  
volo FR9061 decollo ore 23:23 locali del 14/12/2016;  
volo BCS137 decollo ore 23:32 locali del 14/12/2016;  
volo BCS131 decollo ore 00:02 locali del 15/12/2016;  
volo BCS961 decollo ore 00:09 locali del 15/12/2016;  
volo FAH390 decollo ore 00:14 locali del 15/12/2016;  
volo BCS7331 decollo ore 00:26 locali del 15/12/2016;  
volo BCS133 decollo ore 00:20 locali del 15/12/2016;  
volo ETD9844 decollo ore 00:39 locali del 15/12/2016;  
volo BCS322 decollo ore 01:42 locali del 15/12/2016;  
volo BCS7805 decollo ore 04:35 locali del 15/12/2016;  
volo BCS7552 decollo ore 05:40 locali del 15/12/2016.

Si segnala che a causa di congestione del traffico aereo generatasi sull'Area Terminale di Milano, onde evitare l'accumularsi di ulteriori ritardi nelle operazioni di decollo ed atterraggio e ridurre il disagio acustico causato dagli aeromobili sia in attesa a terra sia in volo, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volo SWT7921 decollo ore 23:06 locali del 08/01/2016;  
volo FR7451 decollo ore 23:06 locali del 16/01/2016;  
volo FR5092 decollo ore 06:25 locali del 16/01/2016;  
volo FR7451 decollo ore 23:02 locali del 04/03/2016;  
volo FR5092 decollo ore 23:04 locali del 04/03/2016;  
volo SRR6401 decollo ore 23:01 locali del 22/03/2016;  
volo RYR9061 decollo ore 23:10 locali del 22/03/2016;  
volo BCS7809 decollo ore 23:07 locali del 29/03/2016;  
volo FR5984 decollo ore 23:13 locali del 19/04/2016;  
volo S66497 decollo ore 23:27 locali del 22/04/2016;  
volo SRR6101 decollo ore 23:06 locali del 26/04/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:26 locali del 27/04/2016;  
volo FR4845 decollo ore 23:02 locali del 28/04/2016;  
volo FR5984 decollo ore 23:12 locali del 02/05/2016;  
volo S66497 decollo ore 23:09 locali del 06/05/2016;  
volo FR4525 decollo ore 23:22 locali del 06/05/2016;  
volo RYR3735 decollo ore 23:07 locali del 12/05/2016;  
volo SRR6497 decollo ore 23:06 locali del 20/05/2016;  
volo FR64JR decollo ore 23:03 locali del 28/05/2016;  
volo FR21TB decollo ore 23:47 locali del 28/05/2016;  
volo GRAAA decollo ore 00:20 locali del 29/05/2016;  
volo GZP9618 decollo ore 00:45 locali del 29/05/2016;  
volo DLI463 decollo ore 01:57 locali del 29/05/2016;  
volo AEA1883 decollo ore 02:10 locali del 29/05/2016;  
volo XRO814 decollo ore 02:12 locali del 29/05/2016;  
volo ORO903 decollo ore 02:14 locali del 29/05/2016;  
volo AEA1800 decollo ore 02:24 locali del 29/05/2016;  
volo N401FT decollo ore 02:31 locali del 29/05/2016;  
volo SRR6401 decollo ore 23:06 locali del 30/05/2016;  
volo FR4886 decollo ore 23:03 locali del 04/06/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:12 locali del 23/06/2016;  
volo FR4845 decollo ore 23:04 locali del 29/06/2016;  
volo SRR6101 decollo ore 23:02 locali del 29/06/2016;  
volo FR4525 decollo ore 23:21 locali del 29/06/2016;  
volo 30458 decollo ore 23:16 locali del 29/06/2016;  
volo FR4845 decollo ore 23:05 locali del 04/07/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:12 locali del 04/07/2016;  
volo FR4525 decollo ore 23:17 locali del 04/07/2016;  
volo FR4845 decollo ore 23:42 locali del 12/07/2016;  
volo FR6366 decollo ore 23:44 locali del 12/07/2016;  
volo DO307 decollo ore 00:07 locali del 13/07/2016;  
volo FR6366 decollo ore 23:22 locali del 14/07/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:05 locali del 25/07/2016;  
volo FR5984 decollo ore 23:17 locali del 26/07/2016;  
volo QY131 decollo ore 23:30 locali del 26/07/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:35 locali del 26/07/2016;  
volo FR5984 decollo ore 23:21 locali del 04/08/2016;  
volo RYR5984 decollo ore 23:22 locali del 07/08/2016;  
volo BCS7809 decollo ore 23:10 locali del 24/08/2016;  
volo RYR3217 decollo ore 23:06 locali del 30/08/2016;  
volo FR6366 decollo ore 23:19 locali del 02/09/2016;



volo FR4886 decollo ore 23:26 locali del 02/09/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:02 locali del 05/09/2016;  
volo FR3898 decollo ore 23:06 locali del 05/09/2016;  
volo FR4845 decollo ore 23:19 locali del 11/09/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:07 locali del 13/09/2016;  
volo FR4886 decollo ore 23:12 locali del 13/09/2016;  
volo FR6366 decollo ore 23:29 locali del 14/09/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:08 locali del 19/09/2016;  
volo SRR6101 decollo ore 23:09 locali del 20/09/2016;  
volo BCS131 decollo ore 23:33 locali del 06/10/2016;  
volo SRR6497 decollo ore 23:05 locali del 07/10/2016;  
volo FR4733 decollo ore 23:06 locali del 10/10/2016;  
volo SRR6401 decollo ore 23:13 locali del 13/10/2016;  
volo S66401 decollo ore 23:03 locali del 25/10/2016;  
volo FR3217 decollo ore 23:35 locali del 25/10/2016;  
volo SRR6401 decollo ore 23:03 locali del 14/11/2016;  
volo IAM3191 (volo ambulanza) decollo ore 23:35 locali del 09/12/2016;  
volo QY137 decollo ore 23:05 locali del 20/12/2016;  
volo W63672 decollo ore 23:06 locali del 23/12/2016;  
volo BCS135 decollo ore 23:13 locali del 27/12/2016;  
volo CGF821 decollo ore 23:13 locali del 28/12/2016.

